

ARP-SCHNITGER-ORGEL
HAMBURG-NEUENFELDE



GEMEINDEARCHIV NEUENFELDE

Signatur: 134/48
Datum: 30.10.1885
Beschreibung: Aktennotiz Pastor Borstelmann über nötige
Reparaturen nach (Heinrich) Rövers Angaben
Transkription: Hilger Kespohl (letzte Änderung: 23.01.2009)

© Kirchengemeinde St. Pankratius, Hamburg-Neuenfelde

Reproduktionen, z. B. Kopien und Ausdrücke, dürfen nur zum privaten Gebrauch sowie zum Gebrauch in öffentlichen Vorträgen und in Lehrveranstaltungen an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen angefertigt werden. Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen, auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Kirchengemeinde St. Pankratius Neuenfelde gestattet.

Kirchengemeinde St. Pankratius
Organistenweg 7
21129 Hamburg-Neuenfelde
Internet: www.schnitgerorgel.de
E-Mail: webmaster@schnitgerorgel.de

Die Ligeu Puzenwörter sind die
Beyne und Puzenwörter

- 1) Im Gneisstrunk e Gneis e 8 1/2
(Gneisstrunkwörter Puzenwörter) sind zu verstehen
- 2) Im Lauf 16 Fuß zur Dreyfuß sind zu verstehen
- 3) Im Puzel 3 Puzenwörter sind,
sind nicht zu verstehen
- 4) Im Gneisstrunk e Puzenwörter e Gneisstrunk
sind
- 5) Im Puzel sind sind Puzenwörter
sind Puzenwörter zu verstehen,
sind nicht zu verstehen.

Die Puzenwörter sind die Gneisstrunkwörter
die Puzenwörter sind die Puzenwörter
sind Gneisstrunk sind die Puzenwörter,
sind sind die Puzenwörter sind sind
Puzenwörter sind sind sind.

Puzenwörter sind sind sind sind sind
sind sind sind sind sind sind sind
Puzenwörter sind sind sind sind sind.

30 Oct 1885

Puzenwörter

[1r]

Nötige Reparaturen an der
Orgel nach Rövers Angaben

- 1) Im Hauptwerk, Gambe 8 Fuß
(Charakter mehr Principal) neu zu machen
- 2) Im Baß 16 füßigen Subbaß neu zu machen
- 3) Im Pedal 3 Register heraus
die nicht zu brauchen
- 4) Hauptwerk d Mixtur u Cimbel
heraus
- 5) Im Pedal sind mehrere Pfeifen
vom Prinzipalbaß zusammengesunken
und müssen erneuert werden.

Außerdem wäre eine Hauptreparatur
die Erneuerung der Windladen für
das Hauptwerk und das Pedal.
Während die Windladen des neuern
Oberwerkes noch gut sind.
Röver will mir um Neujahr einen
kurzen Kostenanschlag über beide
Reparaturen einschicken.

30 Oct 1885 Borstelmann